

**NOUVEAU**











# Renault Kangoo Van

Prix catalogue 22?375,00€

L1 Blue dCi 95 6BVM Advance -

as recommended retail price 19?019,00€  
hors TVA

**Conditions**

Nouveau

**Couleur**

Blanc minéral

**Type**

Diesel

**Transmission**

Manuel

**Puissance**

95 cv

**Émissions**

135 g/km

## Intérieur

Siège conducteur réglable en hauteur

Boîte à gants réfrigérée EASY LIFE avec fonction tiroir

Console centrale courte sans accoudoir

Volant en plastique

Housse de siège "inti" (tissu)

## Spécifications

Connexion 12V dans la zone de chargement

Boîtier de connexion pour EASYLINK

Caméra de recul

Système de freinage d'urgence actif avec détection de véhicules, cyclistes, piétons et vision nocturne

Kit de réparation de pneus

Système de surveillance de pression des pneus

Airbags conducteur et passager

Siège conducteur avec support lombaire réglable

Contrôle dynamique de trajectoire et aide au départ en pente

Easy Link avec écran 8" : système multimédia connecté avec écran tactile 8"

Navigation EASYLINK avec écran 8"

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement

Lève-vitres électriques conducteur avec commande d'impulsions

Climatisation manuelle

Appel d'urgence (E-call)

Clé pliante avec trois boutons de commande

Capteurs de parking arrière

Aide au stationnement avant, arrières et latéraux

Replication smartphone

Régulateur et limiteur de vitesse

Airbag passager désactivable

Avertissement de ceinture de sécurité non bouclée pour le conducteur et le passager

Airbags latéraux et rideaux avant

Sans montage ISOFIX

## Extérieur

Jantes en acier de 15 pouces

Portes arrière 180° sans vitres

Pare-chocs grainé noir

Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement et chauffants (asphériques des deux côtés)

Phares avec allumage automatique et essuie-glaces avant avec détecteur de pluie

Panneau latéral gauche sans fenêtre

Enjoliveurs décoratifs moyens pour roues 15"

Poignée de porte extérieure, grainé noir

Roue de secours en acier

Bande de protection latérale, non peinte

Indicateurs de direction latéraux dans les rétroviseurs extérieurs

Porte latérale coulissante à droite sans fenêtre

---